

4 \$%&'()

4.1 ÓÓ +

- Ö(Öx -ØÙ+
- ÚÚÚ5XÝÞ%Y+
- `1ß5ääXâ+
- %&æä+

4.2 äæ #\$\$%&'()

- ç- &' è9é& #\$\$è`+
- ë;ì&íþ`1+
- ë; Æî & aîTé& aîðñò@+
- X)ç deó`+

4.3 ßf ð-ðó`

- ö • !" ð-+
- £¤X÷ øTèø `1!"ù+
- Xâ úú'úþ +


4.4 rs NFZR77-40.5D/T1250-20 NFZR77-40.5D/T63-31.5 :: / g`1+

5 *+&' ,-

| • | \ | NFZR77-40.5D/T1250-20 | NFZR77-40.5D/T63-31.5 |
|------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 rs l | kV | 40.5 | 40.5 |
| 2 rsÝ | Hz | 50 | 50 |
| 3 rs | A | 1250 | 63 |
| 4 rs 1minLÝyz l | kV | ø5 | 5<3" • 95 110 |
| | yz l (") kV | ø5 | 5<3" • 105 215 |
| 5 rs "yz | kA | 50 | / |
| 6 4SrsWXYZ | kA | 20 | / |
| 7 rsøóm | A | 1250 | / |
| 8 rs = | A | 1250 | / |
| 9 rs | A | 21 | / |
| 11 rsw• | kA | / | 31.5 |
| 12 rs0! | A | / | 1200 |
| 13 | / | / | XRNT3A-40.5D -31.5 |
| 14 ` | J | / | 2k 5 |
| 15 rsw• | kA | 50 | 80(") |
| 16 !" rs "yz | kA | 50 | 50 |
| 17 !" rsw48 | kA | 20 | 20 |
| 18 •rs l 6 DC AC | V | 220• 110 | 220• 110 |
| 19 'üÚÚ | ½ | 10000 | 10000 |


6 外形及安装尺寸

NFZ77-40.5D/T1250-20 风电专用户内高压交流负荷开关外形及安装尺寸图



- 1、框架 2、隔离转轴 3、触头弹簧 4、主轴 5、分闸弹簧 6、接地弹簧 7、接地开关
8、绝缘子 9、接地触头 10、下支架(下接线端) 11、真空灭弧室 12、绝缘拉杆
13、隔离绝缘拉杆 14、隔离开关 15、上出线端 16、联动拉杆 17、弹簧操作机构
18、手动面板操动机构

NFZR77-40.5D/T63-31.5 风电专用户内高压交流负荷开关-熔断器组合电器外形及安装尺寸图



- 1.框架 2.隔离转轴 3.触头弹簧 4.主轴 5.分闸弹簧 6.接地弹簧 7.接地开关 8.绝缘子
9.接地触头 10.下支架(下接线端) 11.真空灭弧室 12.绝缘杆 13.绝缘拉杆 14.隔离绝缘拉杆
15.熔断器 16.隔离开关 17.上出线端 18.联动拉杆 19.弹簧操作机构 20.手动面板操动机构

7 订货须知

- 7.1 产品型号、名称、规格、数量；
- 7.2 若选用组合电器，指明熔断器电流；
- 7.3 操动机构电压；
- 7.4 备品、配件的名称、数量；
- 7.5 特殊使用条件。